


Compte-rendu

DE VISITE TECHNIQUE

PRÉSENTS : M'VEGA - M'ME. RIDEAU - M'ME. DHEILLY



• SAN PEYRE

LIEU

CONSTAT

RÉPONSE

PHOTO

175 CHEMIN SAN PEYRE

AFFAISSEMENT DE LA VOIRIE

TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION



EN BAS DU CH. SAN PEYRE

PLAQUE DE PROTECTION PLUVIAL CASSÉE

TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION



22 CH. DE L'AVENIR

ARMOIRE ÉLECTRIQUE N°09881 LA PORTE EST CASSÉE

LE PRESTATAIRE A ÉTÉ RELANCÉ
POUR UNE INTERVENTION EN 2025

112 CH. DE L'AVENIR

IL MANQUE UNE LANTERNE SUR ÉCLAIRAGE PUBLIC

DEMANDE FAITE AUPRÈS DU PRESTATAIRE EN 2023
CE TYPE DE LANTERNE N'EXISTE PLUS

154 CH. DE L'AVENIR

UN PLUVIAL EST BOUCHÉ

TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION

CHEMIN SAN PEYRE

PROBLÈME RÉCURRENT DES BACS OM / TS LAISSÉS SUR LA VOIE
PUBLIQUE PAR LES RIVERAINS

FAIRE UN RAPPEL PAR UN ARRÊTÉ MUNICIPAL AVEC LES HORAIRES DE SORTIE
(À PARTIR DE 19H) ET RETRAIT (AVANT 8H) DES BACS SUR LA VOIE PUBLIQUE

249 CH. SAN PEYRE

LE TERRAIN DE MONSIEUR L. EST SOUVENT INONDÉ

DOIT SE RAPPROCHER DES ST POUR OBTENIR DES INFOS
POUR AMÉLIORER LA SITUATION

363 CH. SAN PEYRE

UN POTEAU EN BOIS MENACE DE TOMBER

UNE RELANCE AUPRÈS D'ENEDIS
A ÉTÉ EFFECTUÉE POUR UNE INTERVENTION URGENTE



CH. SAN PEYRE
ET L'AVENIR

DEMANDE DE PLANIFIER LE DÉSHERBAGE DES BAS CÔTÉS
RÉGULIÈREMENT

TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION

DESCENTE DU MONACO

IL N'EXISTE PAS DE RAMBARDES PRÈS DES ESCALIERS

VOIR LE SERVICE ENVIRONNEMENT
POUR RÉALISER UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ



ENTRE LE 348 ET 370
CHEMIN SANS PEYRE

UNE PARCELLE N'EST PAS ENTRETENUE

TRANSMIS À LA PM
POUR OBTENIR LES COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE