


31.10
2024

Compte-rendu

DE VISITE TECHNIQUE



• LES OURSINIÈRES

LIEU	CONSTAT	RÉPONSE	PHOTO
LE PORT	NETTOYER L'EXUTOIRE	TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION	
LE PORT	POINT D'APPORT VOLONTAIRE INSALUBRE PROBLÈMES DE RATS (FORTE FRÉQUENTATION AVEC LES RESTAURANTS)	EN RÉFLEXION DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DU PORT	
LE PORT	DÉPLACER LE PANNEAU D'INFORMATION CONCERNANT LES DÉCHETS SUR LA PLAGE	TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION	
LA PLAGE	ENLEVER LE PNEU	TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION	
LA PLAGE	REPOSITIONNER LE ROCHER	TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION	
LE BOULODROME	REVOIR L'ÉCLAIRAGE	DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DU PORT : DÉPLACEMENT DU BOULODROME ENVISAGÉ	
LE BOULODROME	PROBLÈME DE STATIONNEMENT DEVANT LE BOULODROME	EN RÉFLEXION POUR LA MISE EN PLACE D'UNE CHICANE - À ARBITRER	
LA PLAGE	SÉCURISER LA RAMBARDE ET REPRISE DE PEINTURE	TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION	
201 AV. FRÉDÉRIC MISTRAL	AFFASSEMENT DE LA VOIRIE	TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION	
213 PORT DES OURSINIÈRES	AFFASSEMENT DE LA VOIRIE	TRANSMIS AU CTM POUR INTERVENTION	
148 RUE PAUL DANIO	POTEAU N° 51709 EDF EN MAUVAIS ÉTAT	FAIRE UN SIGNALLEMENT AU CONCESSIONNAIRE EDF	